



UWAGA: W celu pokazania elementów więźby dachowej na rysunku nie pokazano pokrycia dachu.

<i>FOT. nr</i>	<i>lokalizacja ujęcia dokumentacji fotograficznej</i>
	
	<i>pomiar głębokości korozji wieżby dachowej</i>
	<i>elementy zaklasyfikowane do wymiany</i>

	IMIĘ I NAZWISKO	DATA I PODPIS	TEMAT OPRACOWANIA	EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA BUDYNKU KOŚCIOŁA P.W. ŚW. ANDRZEJA BOBOŁI W ULIMU - SUPLEMENT				
AUTOR	mgr inż. bud. Przemysław Puchalski upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstruktoryjnej - budowlanej LBS/0069/PDOK/09 upr. bud. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstruktoryjnej - budowlanej 87/2005/ZG	2015-07-20 	ADRES OBIEKTU	66-446 Ulim dz. nr ewid. 226				
AUTOR	mgr inż. bud. Marek Puchalski uprawniony projektant w specjalności konstruktoryjnej - budowlanej w zakresie pełnym: upr. nr 100/81/Gw, 90/86/Gw, 34/90/Gw, L.WKZ-3940/70-4/99 Rzeczoznawca Budowlany CRRB 6/02/R/C	2015-07-20 	PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT W POZIOMIE +15,4 I				
			SKALA	1:100	DATA	2015-07-20	NR RYS.	05